
(ENG) Flint Dining Table
(UA) Стіл обідній Флінт

78x120(170)x80cm



ENG


RULES FOR USE AND CARE OF FURNITURE


1. Use furniture only in dry rooms protected from the effects of weather conditions.
2. Install with suitable tools according to these assembly instructions.
3. Try to assemble as close to the location as possible.
4. The body is assembling in a horizontal position.
5. Before moving furniture, make sure that it is not loaded with items.
   Caution: moving furniture may damage it.
   When moving, hold on to vertical elements only; moving furniture by horizontal parts can break the product.
6. Overloading the furniture can damage it.
7. From time to time check the fittings and their correct position.
8. Wipe the furniture surface only with a slightly damp cloth or paper towels. Do not use chemical cleaning agents other than those specifically made for this.


UA


ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ


1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.
   Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.
   При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщаючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.
6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.









?
shop



№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
1	500	800	1/1	1
2	600	800	1/1	2
3	764	120	1/1	2
4	764	120	1/1	2
5	764	102	1/1	2
6	764	102	1/1	2
7	940	102	1/1	2
8	544	102	1/1	2
9	748	102	1/1	2




1

16x ø15x12 mm #16 **r1**

16x ø8x30 mm **f1**

16x ø8x60 mm **f2**

8x **sh1**




2

x2


2x **r10**


6x ø7x50 mm **e32**




3


x2



6x
k1



8
4
3
k1
k1
k1
k1
k1




4



4x
ø7x50 mm
e32



e32
9
7
e32
e32
9
7
e32





e32
z1

5



8x
r10



I
II
III
r10
r1
r1


r10
r10
r10
r10
3
4
7




6


1x
A


16x
ø3,5x16 mm
p38





A



A
A

7

8x



sh1




8

24x




ø3,5x16 mm **p38**








7





8










60°C



